

第33回入札会対象品 不具合品のご連絡 2025.10.8現在

第33回入札会事務局

これらの商品は動作確認の結果、不具合箇所が見つかりました。

申し訳ありませんが、正常動作が出来ない状態と判断致しました。

1. 動作NG 及び 2. 動作条件付きOKの詳細は、下記の在庫検索サイトより管理番号を検索し、動作チェックシートをご確認ください。

在庫検索サイト → <https://stocks.askindex.co.jp/>

1. 動作NG

入札No.43 管理番号 **LA0356**
サーマルサイクラー



動作NG

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.49 管理番号 **O60532**
ロータリーエバポレーター



動作NG

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.68 管理番号 **O61138**
X線検査装置



動作NG

New !!

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.94 管理番号 **P40100**
積分球測定システム



動作NG

パソコン及びUSBキーなし
動作チェックシートなし

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.268 管理番号 **K10537**
遠赤外線カメラ 高機能形熱画像
計測装置



動作NG

New !!

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.269 管理番号 **I40369**
示差走査熱量計



動作NG

New !!

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.552 管理番号 **OC0407**
空調ユニット



動作NG

在庫場所
エンザン
塩山

2. 動作条件付きOK

入札No.3 管理番号 **NA0409**
恒温槽



仕様はAC220V/60Hzだが、
動作確認時はAC200V/50Hzで確認しました。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.57 管理番号 **O60287**
ミキサー 混合機



タイマ機能せず。(同等品との交換は可能と推定)
ギアオイル劣化、スプロケット摩耗、
駆動チェーン伸び、手動レバー軸摩耗

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.93 管理番号 **N80131**
光軸検査装置



測定用のサンプルなし。
検査したいサンプル用の治具を製作すれば、
問題なく使用できる。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.216 管理番号 **M50356**
赤外線顕微鏡



性能試験はサンプルが付属していない為、
実施していません。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.279 管理番号 **M70343**
電子秤



小数点以下の表示が薄い。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.359 管理番号 **LB0690**
外観検査装置



フォトマスクを実装しての確認が取れません。
PC(UP-8000)へ接続されていないと
ネットワークエラーが発生します。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.383 管理番号 **N70124**
ラミネーター(LED-UV装置付き)



ラミネーターの動作、LED CUREステージ 及び
酸素濃度計動作のみ確認。

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.407 管理番号 **O51159**
超音波洗浄装置(ドラフトチャンバー)



ヒーター表示器と実温誤差有り

New !!

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.544 管理番号 **I20039**
エアーコンプレッサー(スクリュー)



メーカー点検によるリセット必要。

在庫場所
キュウシュウ
九州

3. 廃棄品(入札会対象品から除外)

入札No.581 管理番号 **L40638**
無停電電源装置(UPS)



在庫 無し

4. 注意事項

入札No.85 管理番号 **O20393**
ゼータ電位測定器



New !!

在庫場所
エンザン
塩山

詳細は在庫検索サイトのURLから
管理番号で商品を検索して頂き、
動作チェックシートをご確認ください。

入札No.132 管理番号 **NC1022**
デシケーター(ガス置換可)



※天板に穴4か所あり ガス置換として販売不可

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.295 管理番号 **O50033**
スパッタリング装置



スパッタ電源：1台なし 1台故障中

在庫場所
エンザン
塩山

5. 動作保留

入札No.38 管理番号 **NA0500**
自動細胞培養装置



在庫場所
エンザン
塩山

下記の必要な備品・機器がないため
お客様での確認をお願いします。
メディアバッグ・細胞インレットバッグ・混合ガスタンク
チューブポンプ・チューブシーラー・無菌チューブ接合装置